

výst.238/62-2

D.2 d.294

2.8.1962

Občanský výbor č.27
prostřednictvím organizačního odboru ONV 2

Ke stížnosti občanského výboru č.27 na nedostatky v domě čp.294 v Praze 2 -
Nové Město, Na Hrobcí č.5, bylo konáno dne 2.8.1962 komisionální řízení
a zjištěny tyto závady:

- 1/ Na půdě při střešní a štítové zdi pronrzá v zimním období vodorovné potrubí a to i při menších teplotách.
- 2/ V sušárně je nedokončena demontáž vodorovné stoupačky a není provedeno začistění stěny a podlahy. Kromě toho v sušárně a v prádelně chybí prahy.
- 3/ V klosetu při prádelně je pravděpodobně porušeno oplechování kanalizační stoupačky a dochází k zatékání dešťové vody do klosetu.
- 4/ V koutu chodby, před bytem s.Hubínka a před vchodem na půdu, není instalováno osvětlovací těleso.
- 5/ Komínový průduch v kuchyni bytu s.Hubínka má nedostatečný tah.
- 6/ U provizorního připojení bytů, byl ponechán kabel pro budoucí stoupačku.
- 7/ Střecha na několika místech údajně protéká.
- 8/ Okapní žlab, pod oknem mandlovny, má obrácený spád.
- 9/ Pod střední vaznicí, není provedena ohnivzdorná izolace.

Odstranění závad, uvedených pod bodem 1 - 5 a bodem č.7, objedná DS č.14 u OSP 2, začátkem 4.čtvrtletí. Objednávka bude provedena ihned a OSP 2 práce provede začátkem 4.čtvrtletí jako první akce 4.čtvrtletí. Odstranění závad, uvedených pod bodem č.6,8,9 provede OSP 2, během 3.čtvrtletí.

Členové komise doporučují, aby DS č.14 objednala u OSP 2 odborný posudek o stavu a způsobilosti domovního el.stoupacího vedení a případně návrh na rekonstrukci tohoto vedení. Podle výsledku prohlídky bude zařazena ev.rekonstrukce do plánu generálních oprav.

Tuto objednávku učiní DS-č.14 u OSP-2, ihned.

Zapsala: Bartonová

Vypraveno

6. VIII. 1962

UMC P2 OV dokument



2100006261

Občanský výbor č. 17
 prostřednictvím organizačního odboru OIV 2

Ke stížnosti občanského výboru č. 17 na nedostatky v domě čp. 294 v Praze 2 - Nové Město, Na Hrobcích č. 5, bylo konáno dne 2.8.1962 komisionální řízení a zjištěny tyto závady:

- 1/ Na půdě při střešní a štítové zář prorazí v zimním období vodorovné potrubí a to i při menších teplotách.
- 2/ V sušárně je nedokončena demontáž vodorovné stoupačky a není provedeno zateplení stěny a podlahy. Kromě toho v sušárně a v prádelně chybí prahy.
- 3/ V kłosetu při prádelně je pravidelně porušeno oplechování kanalizační stoupačky a dochází k zatékání dešťové vody do kłosetu.
- 4/ V koutu chodby, před bytem s. Hubínka a před vchodem na půdu, není instalováno osvětlovací těleso.
- 5/ Kofinový průduch v kuchyni bytu s. Hubínka má nedostatečný tah.
- 6/ U provizorního připojení bytů, byl ponechán kabel pro budoucí stoupačku.
- 7/ Střecha na několika místech údejně protéká.
- 8/ Okapní žlab, pod okenem umývárny, má obrácený spád.
- 9/ Pod střešní vaznicí, není provedena ohnivzdorná izolace.

Odstranění závad, uvedených pod body 1 - 5 a body č. 7, objedná DS č. 14 u ODP 2, začátkem 4. čtvrtletí. Objednávka bude provedena ihned a ODP 2 práce provede začátkem 4. čtvrtletí jako první akce 4. čtvrtletí. Odstranění závad, uvedených pod body č. 6, 8, 9 provede ODP 2, během 3. čtvrtletí.

Členové komise doporučují, aby DS č. 14 objednala u ODP 2 odborný posudek o stavu a způsobilosti dosavadního el. stoupačného vedení a případně návrh na rekonstrukci tohoto vedení. Podle výsledku prohlídky bude zařazena ev. rekonstrukce do plánu generálních oprav.

Tuto objednávku učiní DS č. 14 u ODP 2, ihned.

Zapsala: Bartonová

Bartonová

