

Koncept

✓

31.1.1966.

Čj.Výst.1115/66-ing Gr-Šu	D- 107-4
677/66	221-12
676/66	556-12
1052/66	1917-2
937/66	294-2
1358/66	790-12
1061/66	1495-2
	97-4

V protokole vyznačeno

V protokole vyznačeno

OPBH v Praze 2  
odd.invest.výstavby  
Slezská 14  
Praha 2 - Vinohrady.



Věc: Osazení sádrových pásků a jejich kontrolování.

Dle výsledku místní prohlídky ukládá Vám odbor výstavby ONV 2, jako vlastníku domů ihned provést kontrolní sádrové pásy na všech trhlinách níže uvedených domů. Pásy opatřete datem vyhotovení a pravitelně je sledujte. Jakékoliv zjevné porušení pásků oznamte odboru výstavby ONV v Praze 2.

- 1/ Oldřichova 50,čp.107 - trhliny v bytech a ve fasádě, zároveň nutno provést řádné uklínování překladů garáže.
- 2/ Londýnská 10,čp.221 - štítové zdi, trhliny ve fasádě.
- 3/ Londýnská 6,čp.556 - štítové zdi, trhliny ve fasádě.
- 4/ Legerova 13,čp.1917 - trhliny v bytech a na chodbě.
- 5/ Na Hrobci 5, čp.294 - trhliny v bytech a na chodbě.
- 6/ W.Piecka 22, čp.790 - trhliny v bytech a na chodbě.
- 7/ Karlovo nám.10,čp.1495 - trhliny v bytech a ve fasádě.
- 8/ Oldřichova 51,čp.97 - trhliny v bytech a ve fasádě.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ke komisi pro výstavbu, podáním u odboru výstavby ONV 2, Nám.Míru 20.

Případnému odvolání odnímá se však odkladný účinek, protože hrozí nebezpečí z prodlení.



Vedoucí odboru výstavby:

František Slevíček,

Co: opis pro spisy - 8x  
techn.znalec  
OPBH,Slezská 14 - 8x