

V protokolu  
vyznačeno

Koncept

✓

Čj.Výst. 5796/66-Gr-Šu

D-294-2

11.5.1966.

Vypraveno

12. V. 1966

✓ OPBH - d.s.č.2

Vratislavova 2  
Praha 2 - Vyšehrad.

Žádá o přešetření stavu domu čp. 294, Praha 2, Na Hrobci 4x 5.  
Proto bude konáno dne 19.5.1966 v 10,00 hod. místní šetření, ke kterému  
vás zveme.

Schůzka komise před domem čp.294, Na Hrobci 5, Praha 2.

Zajistěte přístup do všech prostor a místností, kde se objevily trhliny.

Co: opis pro spisy

✓ OPBH, Slezská 14

✓ Dom.komise domu čp. 294, Na Hrobci 5.

ing Svatošová zde



Vedoucí odboru výstavby:

František Slavíček

za Mantonov

UMC P2 OV dokument



2100006255

Odbor výstavby • b • v • d • n í • h • národního výboru v Praze 2 .

Čj. Výst. 5796/66-8v d - 294/a

10.5. 6  
V Praze dne 196

POZVÁNKA  
OPBH 2, PBH č. 2

Praha 2, Vratislavova 2

žádá o přesněrní strom domů č. 294 v Praze 2,  
na Hrabei 5

Proto bude konáno dne 19.5 196 • 1000 hod. místní šetření, ke  
kterému Vás zveme.  
Schůzka komise před domem čp. 294 ul. na Hrabei 5 čís. Praha 2

~~K místnímu šetření pozvete projektanta, prováděcí závod a předložte průkazy • správné  
funkci komínů, kanalizace, vody a plynu.~~

zajistíte přístup do všech prostor a místností, kde se  
objevily trhlivky .

Vedoucí odboru výstavby :  
František Slavíček

Co kopis pro spisy

~~O H E S , Blanická 25~~

~~Ú P O , Sokolská 62~~

~~R O H - ochrana práce, Jugoslávská 6~~

Majitel domu čp. OPBH 2, Slezská 14, Pra 2 - ing Tefly'

domovní komise domu čp.

~~Pražská kanalizace a vodní toky, Praha 1, Cihelná 4~~

Ing Kralována zde!