

V protokolu
vyznačeno

Domovni

Čj.Výst. 5796/66-ing Gr-Šu

D-294-2

20.5.1966.

OPBH v Praze 2
odd.invest.výstavby

Slezská 14

Praha 2 - Vinohrady.

Vypravěno

21. V. 1966

Věc: Trhliny ve zdivu domu čp. 294, Na Hrobci 5, Praha 2 - Nové Město.

Dne 19.5.1966 byla konána zástupci odboru výstavby ONV 2 a OPBH v Praze 2, prohlídka domu čp.294, Na Hrobci 5 za účelem přešetření trhlin ve zdivu. Bylo zjištěno, že obvodové zdivo do ulice je porušeno svislými trhlinami v několika patrech zejména z ulice Podsklaská a z ulice Na Výtoni.

Rovněž při prohlídce bytů byly zjištěny trhlinky v příčkách, kolmých na ulice Na Hrobci. Dle informace se strany uživatelů bytů do ulice Na Hrobci, vznikly tyto trhlinky v květnu 1945, kdy byl dům odstřelován dělostřeleckými granáty z Vyšehradu a trhlinky v bytech se obnovují při zvýšení dopravy v ulici Na Hrobci.

Odbor výstavby ONV v Praze 2 ukládá vlastníku domu OPBH 2 - d.s.č.2, Vratislavova 2, Praha 2 - Vyšehrad a odd.invest.výstavby OPBH v Praze 2 ihned osadit na trhlinky sádrové indikátory v místech, která byla technikem odboru výstavby ONV 2 při prohlídce určena. Porušení indikátorů oznamte odboru výstavby ONV 2.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolati do 15 dnů ke komisi pro výstavbu, podáním u odboru výstavby ONV 2, Nám. Míru 20. Odvolání se však odnímá odkladný účinek.



Vedoucí odboru výstavby:

František Slavíček.

Co: opis pro spisy

tech.ználec ing Svatošová

✓ OPBH-d.s.č.2, Vratislavova 2

✓ Domovní komise domu čp.294, Na Hrobci 5

✓ org.odbor-poslanec vol.obv.č. 27

✓ s.Kopecký-odbor výstavby ONV 2

UMC P2 OV dokument



2100006253

č.j. upř. 5796/66 - Sv

a - 294/2

v Praze 19. 5. 66

OPBH 2, investiční oddělení,
Flerska 14, Praha 2


Uč: Trhliny ve zděm domu čp 294, na Hrabei 5,
nové město - Praha 2

Dne 19. 5. 66 byla konána prohlídka zřetupci
OV ONV 2 a OPBH 2 (~~na Flerska 14~~ prohlídka
domu čp 294, na Hrabei 5 za účelem přešetře-
ní trhlin ve zděm. Bylo zjištěno, že
obvodové zdivo za do ulice je porušeno svídky
trhlinami v několika patrech zejména z ulice
Podshalské a z ulice na Vyšoni. Rovněž
při prohlídce žtu žy zjištěny trhliny
a průchody, lokých na ulici na Hrabei.
Dle informací seže strážník uváděl žtu
do ulice na Hrabei vzhledy tyto trhliny
v květnu 1945, kdy žl dům obkloován
délstřelčými granáty z Vyšbradu a
trhliny v žtech a obnovy při zřetění
dopravy v ulici na Hrabei.

Odbor žstov ONV 2 ublídá vlastním
domu OPBH 2, PBH č 2, Kratěšova 2
(~~Flerska 14~~ invest. oddělení) osadit va trhliny
sádrové izolací v místech, která žy sežikla
OV ONV 2 na místě práce při prohlídce učena.
Poručení inspekčnímu ožvanu odboru žstov ONV 2.

1.

Odiolau' dalo'ha, ~~odh'ndi'a ad~~
odh'ura' se odh. h'ei'ul



bedoni' odb.

- co:
- 1) opis pro spuz
 - 2) delu. palu - by' scatoroni'
 - 3) PB#2, kratiklaooa 2
 - 4) Priedseda donovni' kumise
 - 5) S. kopuly' zell.
 - 6) org. odhoni' pro postane 24